



医政総発第0311001号  
平成20年3月11日

各都道府県医政主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局総務課長

医療機関用・介護用ベッドのサイドレール・手すりによる事故について  
(注意喚起)

医療安全の確保については、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」（平成19年3月30日医政発第0330010号厚生労働省医政局長通知）等を参考に貴管下医療施設等に対する指導方お願いしているところである。

さて、昨年5月14日から施行されている改正消費生活用製品安全法（昭和48年法律第31号）に基づき、介護ベッド用手すりに関する重大製品事故が、本年2月1日までに経済産業省に5件報告されている。これに関しては、別添「介護ベッド用手すりによる重大製品事故について（注意喚起）」（平成20年2月15日厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課）が発出されているところである。

医療機関においても、同様の事故が相次いで2件発生したことが明らかとなった。これらは、医療機関用ベッド使用の際、死亡に至るといった医療機関用ベッドのサイドレールに係る重大製品事故に関する事例である。

については、医療機関における医療機関用・介護用ベッドの使用に際しては、製品の特性を理解し、同種の事例の発生を防止するための工夫を探るよう助言等を行うなど、貴管下医療機関等に対して周知徹底するとともに、同製品の使用に当たっての注意喚起についてよろしくお願ひする。

事務連絡

平成20年2月15日

各都道府県介護保険担当課（室）御中

厚生労働省老健局 計画課  
振興課  
老人保健課

介護ベッド用手すりによる重大製品事故について（注意喚起）

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。福祉用具貸与・販売の適切な利用（等）については、「福祉用具使用の際の重大製品事故発生に関する注意喚起のお願いについて（平成19年10月26日付け事務連絡）」において御連絡しているところですが、今般、標記について別添1のとおり経済産業省商務情報政策局より依頼がありましたので、改めて福祉用具貸与・販売の適切な利用がなされるよう御理解・御協力いただくとともに、貴管内市町村、関係団体及び事業者等へ幅広く情報提供いただき、同製品の使用にあたっての注意喚起をお願いいたします。

また、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会より、別添2のとおり介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起に関するプレス発表がありましたので、こちらにつきましても、幅広く情報提供いただきますようお願いいたします。

平成20年2月15日

厚生労働省老健局 御中

経済産業省商務情報政策局

サービス産業課医療・福祉機器産業室  
製品安全課製品事故対策室

## 介護ベッド用手すりによる重大製品事故について（注意喚起）

製品安全行政の推進につきまして、日頃よりご理解・ご協力いただきしておりますことを感謝申し上げます。

さて、昨年5月14日より改正消費生活用製品安全法が施行され、消費生活用製品に関する重大製品事故（死亡、治療期間が1ヶ月以上の負傷・疾病、火災等）に関しては、国に対する報告書の提出が製造事業者・輸入事業者に義務付けられたところですが、このうち介護ベッド用手すりに関する重大製品事故が本年2月1日までに5件報告されています。






当省としては、これまでも製品事故の再発防止を図るべく、重大製品事故の公表等を通じて使用者等への注意喚起を図っていたところですが、当該製品が高齢者・障害者において広く使用されていること及び重大製品事故が頻発している状況を鑑み、より一層の周知を図る必要があるとして改めて注意喚起を行うこととしましたので、関係団体等への周知をお願いします。

また、重大製品事故の発生を未然に防止するためにも、重大製品事故に至らない軽微な事故やヒヤリ・ハット事例を知ったときには独立行政法人製品評価技術基盤機構（nite）による情報収集にご協力くださるよう併せてお願いします。

以上

故 事 品 品 大 重 す り に 開 す り 用 手 介 護 ベ ッ ド

公表日	事故発生日	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故原因	事故発生部位	備考
平成19年6月12日	平成19年5月10日	PZR-K900TAH (株)ラツグ		死亡1名	着衣がベッドの手すりの固定用ノブにより引つかり、頭部圧迫を起こし、窒息により死にした。	当該事故は、スイングアームを固定せずに使用した際に、固定ノブが着衣の肩部に引っかかることがあります。固定ノブによるる等に至つたものと推定される。固定ノブは、形状であり引つかれる等に至つたものと想定される。固定ノブは、形状及び行動が不明らため、原因の特定には至らなかつた。	兵庫県	
平成19年11月20日	平成19年10月22日	SE-07NHC (株)パラカット		重傷1名	使用者が当該製品を使用して、立ち上がり時に、当該製品の隙間に腕が挟まり怪我を負った。	事故原因は、当該製品を握んで立ち上がり時に、腰から腰にかけてしまったことにより、腰の筋肉が強張り、腰筋肉が発生する。製品の性質上、腰筋肉が強張るが、腰筋肉が腰筋肉に力をもつての十分な周知等が望まれる。	大阪府	
平成19年12月21日	平成19年11月4日	KA-095 (株)パラカット		重傷1名	手すりに腰まわりベッドから立ち上がり時に腰筋肉が強張り、腰筋肉が腰筋肉に入り、固定されていたロックが解除され、腰筋肉が腰筋肉に入り、固定されてしまったものと思われる。	事故原因は、使用に伴うロックレバーの摩擦など、手すりに腰筋肉が強張ることでロックレバーに腰筋肉が強張ることでロックが解除され、腰筋肉が腰筋肉に入り、固定されてしまったものと思われる。	東京都	平成20年2月15日からコール実施
平成20年1月25日	平成19年12月25日	SE-07 (株)パラカット		死亡1名	当該製品の隙間に首を吊つた状態で倒見され、病院に運ばれたが死亡した。	事故原因は、目撲者があらず、事故の発生状況が不明であるものの、手すりの手すりでドレール前が離れていたことから、当該隙間が増大しておらず、事故に至つたことと想われる。サイドドレール部の逆方に向の取り付けによる挿み込みが望まれる。	愛知県	
平成20年2月1日	平成20年1月21日	KA-19 及び KA-095 (株)パラカット		死亡1名	ベッドの手すりと手すりの間に、ベッドの外側から首が挟まつた状態で発見され、病院に運ばれたが死亡した。	ベッドに戻る際に事故が発生したものと思われるが、目撲者がおらず、事故の発生状況の詳細が分からず、事故原因には至らなかった。ベッドにて使用する製品の手すりを組み替えることにより、腰筋肉の隙間は予量可能であり、腰筋肉をなくすことによっての十分な周知等が望まれる。	香川県	

事業者名	機種・型式	図
パラマウントベッド(株)	KA-095	 
	KA-19	 
(株)ラツツ	PZR-K900TAH	
フランスベッド(株)	SE-07	
フランスベッド(株)	SE-07NHC	

平成20年2月15日

介護ベッドをご使用の関係者の皆さまへ

日本福祉用具・生活支援用具協会  
医療・介護ベッド安全普及協議会

### 介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についてのご注意

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

介護ベッドの使用中における事故が少なからず発生しており、使用者の生命に関わる重大な事故も複数件数発生していることが明らかになっております。事故防止のためには、製品そのものが安全であることは当然ですが、ご利用される皆さまにおいてもお使いの介護ベッドの特性をご理解いただき、取扱い説明書等に記載されている注意事項をお守りいただきご利用されることが安全確保の上で欠かせません。



つきましては、これまでに発生した事故事例を踏まえ、事故の発生を未然に防止するためにお利用者の皆さまにお守りいただきたい注意事項をご紹介しますので、以下についてご確認下さい。

#### サイドレール・手すりのすき間について

サイドレールや手すりは用途により形状や構造が異なるため、いろいろなすき間を内包しています。また、こうした製品内部のすき間ばかりでなく、ベッド本体との組み合わせによっても同様のすき間が生じることになります。このようなすき間にによりベッド上で療養される方々の視野が確保されるとともに、閉塞感が軽減され、療養環境の向上にも繋がります。

しかし、このすき間に挟まれることにより事故が発生することがあります。特にベッド上で予測できない行動をとる可能性がある方や、自力で危険な状態から回避することができない方などにはご注意下さい。

また、こういった方に使用する際は、すき間をクッション材や毛布で埋めるなど事故を防止するための工夫をお願いします。



### すき間による事事故例

- 事例1:ベッドの外で転倒してサイドレールと手すりのすき間に首がはさまり死亡した。
- 事例2:使用者がベッドの端に座り左手で手すりの開放部分をつかんでいたが、踏ん張りがきかず、床へずり落ちてしまった。その際、手すりの折れ曲がる部分に左手手腕部がはさまり怪我を負った。
- 事例3:手すりのすき間で首を吊った状態で発見され病院に運ばれたが死亡した。
- 事例4:サイドレールのすき間に首を入れ、窓を開閉しようとした際にリモコンスイッチが入ったため背上げ部分が作動し、ベッドの背とサイドレールとの間に首がはさまって窒息死していた。
- 事例5:サイドレールとサイドレールのすき間に首をはまれ死亡した。

### ●注意事項

- ・サイドレールや手すりのすき間、ボードとのすき間に身体の一部(特に頭や首)が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかるけがをするおそれがありますので注意してください。
- ・身体の一部(特に頭や首)がサイドレールや手すりにあたり圧迫されると身体の傷害や生命にかかるけがをするおそれがありますので、注意してください。
- ・サイドレールや手すりは、ベッドで寝ている人の転落や寝具の落下を予防するための製品ですので腰掛けたりしないでください。負荷に耐えられず製品が破損又は固定が解除されることによって転倒するおそれがあります。
- ・身体の一部(特に頭や首)がすき間にに入った状態でベッドを操作するとはされて身体の傷害や生命にかかるけがをするおそれがありますので注意してください。
- ・ベッドと異なるメーカーのサイドレール等を使用した場合、通常よりもすき間が大きくなつて、ベッドで寝ている人の転落や寝具の落下を予防することが出来なくなるおそれがありますので組み合わせないでください。

### すき間以外の事例

- 事例1：手すりに捉まりベッドから立ち上がるこうとした際、固定されていたはずの手すりが動き、転倒し、肋骨にひびが入った。
- 事例2：着衣がベッドの手すりの固定用ノブにひっかかり頸部圧迫をおこし、窒息により死亡した。
- 事例3：被介護者が可動式サイドレールにつかり立ちしたところ、金具が破損しバランスを崩して転倒したため介護者が首と肩を打撲した。

### ●注意事項

- ・思わずけがをしないように、製品に異常（手すり本体がぐらついたり、ストッパーの固定が出来ないなど）がないか定期的に点検してください。
- ・サイドレールや手すりの操作がうまくできない方には、転落等の事故を防止するためにも操作させないでください。
- ・固定（ロック）は確実に行ってください。
- ・ベッドの上からサイドレールや手すりを操作する際は転落に注意してください。

以上